

I 작업 전 준수사항

개인보호구 착용 사례

BAD



안전모 및 방진마스크 미착용, 떨어짐방지 조치 미흡, 보호복 밀폐상태 불량

GOOD



안전모, 전면형 방진마스크, 보호복 밀폐 등 보호구 착용상태 양호

- 석면 해체·제거작업 계획을 숙지하고 개인보호구를 착용한 사람 외에는 석면 해체·제거 작업장소에 출입하게 하여서는 안됩니다.
- 석면 해체·제거 작업장소에서는 근로자가 담배를 피우거나 음식물을 먹지 않도록 하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시합니다.

작업장소 입장

- > 탈의실에서 평상복을 벗고 보호구를 착용한 후, 호흡용 보호구방진마스크 등의 기밀검사(Fit-test)를 실시합니다.
- > 갱의실로 이동하여(사위실은 통과) 안전모, 안전화 및 기타 장비를 착용한 후 작업 장소로 들어갑니다.



08 작업장 밀폐

- * 창문, 환기덕트의 개방부위, 출입문 등 모든 개구부는 석면분진이 유입되지 않도록 밀폐합니다.

환기 시스템 모두 중단하고 전기설비를 차단시킴

움직일 수 없는 시설물은 불침투성 재질로 덮음

작업장소 바닥은 불침투성 재질로 덮음


- 작업장소 내 창문 등 개구부는 밀폐하고 인근 작업장소와 격리조치합니다.



- > 해체·제거작업지역의 환기시스템은 모두 중단하고 전기설비를 차단시킨 후



- > 작업지역 내 움직일 수 있는 시설물은 작업지역 밖으로 이동시키고, 움직일 수 없는 시설물이 존재하는 경우 두께가 0.15mm이상인 불침투성 재질의 폴리에틸렌 비닐시트 등으로 덮습니다.



- > 작업장소 바닥은 석면에 의한 오염을 방지하기 위해 두께가 0.15mm이상인 불침투성 재질의 폴리에틸렌 비닐시트 등으로 덮습니다.

작업장 바닥 작업조치 사례

BAD



작업장 바닥 미보양

GOOD



폴리에틸렌 시트로 작업장 바닥 보양