

# I 작업 전 준수사항

## 05 위생설비의 설치 등

\* 샤워실의 설치 및 사용이 어려운 장소의 경우 인근 장소에 샤워시설을 사용할 수 있도록 조치한 후, 샤워실을 생략한 위생설비를 작업장소에 설치할 수 있음

- 슬레이트 해체·제거 작업장소 또는 인접한 장소에 탈의실, 샤워실 및 작업복 갱의실 순으로 위생설비를 설치하고, 필요한 용품 및 용구를 비치합니다.



### 위생설비의 설치 사례



## 06 개인보호구 착용



- 전동식 방진마스크(특급) 또는 방진마스크(특급) 및 신체를 감싸는 불침투성 보호복(머리를 감싸는 보호복, 장갑 및 덧신, 안전모 등의 개인보호구를 착용합니다.

\* 반면형 방진마스크를 착용한 경우 고글형 보호안경 반드시 착용

- 사업주는 근로자에게 올바른 개인보호구 착용방법, 유지관리방법 등 교육을 실시합니다.

> 교육내용 : 기밀검사(Fit-test)방법, 보호구의 이상 유무 검사방법, 사용방법, 유지관리방법, 오염물 세척 및 제거방법, 보호구의 사용제한

### 호흡용 보호구의 종류



### 호흡용 보호구 밀착도 검사방법

- 석면해체·제거 작업자가 작업현장에 투입하기 직전에 적합한 호흡보호구 선택과 더불어 근로자 얼굴에 호흡보호구가 적절히 밀착되었는지 확인하기 위하여 밀착도 검사를 실시합니다.
- 밀착도 검사 방법에는 음압 밀착도 검사와 양압 밀착도 검사방법이 있습니다.



음압 밀착도 검사  
천천히 숨을 들이 마신 후  
약 10초 동안 유지

#### 음압 밀착도 검사 순서

- 1 양 손바닥으로 필터 흡입구를 각각 막습니다.
- 2 천천히 숨을 들이 마신 후 약 10초 동안 그대로 유지합니다.
- 3 마스크가 안쪽으로 약간 조여들거나 공기가 안면부 안으로 들어오는 느낌이 없다면 밀착성이 좋은 상태라고 판단합니다.
- 4 만일 공기가 안으로 들어오면, 마스크가 얼굴에 적절히 밀착되도록 머리카락 등을 정리하거나, 마스크 위치를 조정하고, 마스크의 끈을 재확인 합니다.
- 5 다시 한번 음압 밀착도 검사를 실시합니다.



양압 밀착도 검사  
천천히 숨을 내신 후  
약 10초 동안 유지

#### 양압 밀착도 검사 순서

- 1 마스크 면체의 공기 배기구를 손바닥으로 막습니다.
- 2 천천히 숨을 내신 후 약 10초 동안 그대로 유지합니다.
- 3 마스크 면체가 약간 볼록해 진 채로 지속된다면 안면부와 마스크 사이에 공기가 새지 않는다고 판단합니다.
- 4 만일 공기가 새면, 마스크가 얼굴에 적절히 밀착되도록 머리카락 등을 정리 하거나, 마스크 위치를 조정하고, 마스크의 끈을 재확인 합니다.
- 5 다시 한번 양압 밀착도 검사를 실시합니다.