

II 작업 후 준수사항



11 작업종료 후 샤워 및 퇴장



* 호흡용 보호구를 착용한 상태에서 먼저 샤워 후, 보호구를 벗고 계속 샤워

- 작업장소를 떠나기 전 고성능필터가 장착된 진공청소기를 이용하여 작업복, 사용장비 등에 부착된 석면분진을 제거합니다.
- 갱의실로 들어간 보호의 등은 밀폐용기에 폐기하고, 재사용 가능한 장비는 습윤천 등으로 세척한 후 샤워실로 이동하여 샤워를 합니다.
- 탈의실에서 평상복으로 갈아 입은 후 퇴장합니다.



12 슬레이트 폐기 및 잔재물 등의 처리

작업 완료 시
청소 주의사항

* 청소시 압축공기를 분사하거나, 건식 빗자루 청소 등으로 잔재물을 흩날려서는 안됨

- 작업이 완료되면 사용한 공구 및 장비(사다리, 임시 작업대 등)는 젖은 걸레로 닦거나 고성능필터가 장착된 진공청소기로 청소합니다.



작업 완료 시
석면 처리 방법

- 바닥시트, 폴리에틸렌시트 등 해체·제거작업 중 사용된 폐기용 소모용품은 습윤화 후 불침투성 재료의 비닐포대 등에 넣고 밀봉한 후 다음의 경고표시 스티커 등을 부착하여 폐기물 관리법에 따라 처리합니다.



석 면 함 유



신호어 : 발암성물질
유해위험성 : 폐암, 악성종괴, 석면폐 등

* 예방조치 문구 : 취급 또는 폐기 시 석면분진이 발생하지 않도록 해야 합니다.
취급근로자는 방진마스크 등 개인보호구를 착용해야 합니다.

* 공급자 정보 :

* "공급자 정보"에는 석면해체·제거업체 사업주의 성명, 주소, 전화번호를 적습니다.

규격

전체크기 : 300cm²(가로×세로) 이상 [0.25×세로]≤가로≤(4×세로)